

7. Uwagi i wnioski

Uwagi do pomiarów:

Wyniki pomiarów

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania

Lp: 23, 1, gniazdo 230V, ocena końcowa: Nie
Lp: 24, 2, gniazdo 230V, ocena końcowa: Nie
Lp: 25, 3, gniazdo 230V, ocena końcowa: Nie
Lp: 30, 1, gniazdo 230V, ocena końcowa: Nie
Lp: 31, 2, gniazdo 230V, ocena końcowa: Nie
Lp: 32, 3, gniazdo 230V, ocena końcowa: Nie
Lp: 37, 1, gniazdo 230V, ocena końcowa: Nie
Lp: 61, 1, gniazdo 230V, ocena końcowa: Nie
Lp: 62, 2, gniazdo 230V, ocena końcowa: Nie
Lp: 67, 2, gniazdo 230V, ocena końcowa: Nie
Lp: 74, 1, gniazdo 230V, ocena końcowa: Nie
Lp: 75, 2, gniazdo 230V, ocena końcowa: Nie

Pomiary wykonano z PN-IEC 600364-6-61, przepisami budowy Urządzeń Elektroenergetycznych ustawą „Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994r

/Dz.ustaw U.nr 84 poz. 387 z późniejszymi zmianami/

rozporządzenie MPGiB z dnia 14.12.1994r

Dz. Ustaw U. nr 10/95 z późniejszymi zmianami „Prawo Energetyczne”

Dz. Ustaw U. nr 54/1997 poz. 348 oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi budowy urządzeń i aparatury elektroinstalacyjnej.

8. Orzeczenie

Po wykonaniu pomiarów w pomieszczeniach stwierdzono brak gniazd 230V z ochroną PE. Zaleca się wymianę gniazd na gniazda z PE.

Instalacja nie nadaje się do eksploatacji

9. Data następnego badania

Po usunięciu usterek **czerwiec 2022**

10. Pomiary wykonał

Wykonał: **Waldemar Pogwizd**

Świadectwo kwalifikacyjne E1/707/3789/18

Świadectwo kwalifikacyjne D1/707/3790/18

WALDEMAR POGWIZD
Instalatorstwo Elektryczne,
Pomiary Ochronne i Odgromowe
UPRAWNIENIA
E1/707/3789/18
D1/707/3790/18