

ŚWIADECTWO BADANIA WĘŻA HYDRANTOWEGO

Nazwa i adres obiektu: Przedszkole nr 1 Zawiercie ul. Paderewskiego 57		Lokalizacja hydrantu: piwnica korytarz Producent, typ i data produkcji węża: BezaInl 20 mb 2010 rok Data kontroli: 11.08.2021 rok Data następnego badania: sierpień 2026 rok	
Oględziny zewnątrzne	wynik pozytywny negatywny	Próba ciśnieniowa przy ciśn. 2,4 MPa <i>Szczelność węża</i>	wynik pozytywny negatywny X
<i>Stan taśmy wężowej</i>	X	Opis uszkodzeń:	
<i>Stan wykładziny</i>	X		
<i>Stan łączników</i>	X		
<i>Stan uszczelek</i>	X		
<i>Stan taśmowania</i>	X		
Opis uszkodzeń:		Urządzenie pomiarowe <i>Marka i typ urządzenia: metoda hydr.preumat.</i> <i>Rok produkcji:</i> <i>Skala dokładności manometru: 1,6</i> <i>Nr i data legalizacji manometru:</i> 1205/2020 z dnia 21.08.2020 r.	
Na podstawie wykonanych oględzin zewnętrznych i próby ciśnieniowej stwierdzam, że badany wąż hydrantowy odpowiada wymaganiom określonym w "PN-EN 671-3" i "Procedurze okresowego sprawdzania węży tłocznych do hydrantów wobec czego nie podlega konieczności wymiany. <div style="text-align: right;">Data wymiany węża:</div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Numer plomby: A 00046600</div>			
Zawiercie 2021.08.11 Miejscowość i data	 42-400 Zawiercie; ul. Sobieskiego 25 tel/fax: (32) 67-23-537 NIP: 649-110-95-18; IŃS: 270 702 313		 WŁAŚCICIEL Paweł GrANEK Pieczęć imienna i podpis